



Wskazane na niniejszym rynku ubrojenie terenu istnieje i nowobudowane wniesiono oorientację i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie usytuowanie wysokości w planie. Nie wyklucza się występowania dodatkowego ubrojenia terenu nie wykazanego na mapie. W pobliżu wykazanego na mapie ubrojenia terenu należy wykonać przepokony kontrolne i w celu sprawdzenia przebiegu. W przypadku wystąpienia kopu z niezidentyfikowanym ubrojeniem, fakt ten należy zgłosić do inżyniera w celu uzgodnienia.

Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.