

Grabica, dn. 16.02.2012 r.

URZĄD GMINY
GRABICA
97-306 GRABICA

Znak: ZP.271.1.4.2012

WSZYSCY WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z nadesłanymi w dniach 13 i 14 lutego 2012r. zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. **„Rozbudowa, przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Grabicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na cele Ośrodka Zdrowia Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie”** działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 1b i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Urząd Gminy Grabica wyjaśnia, co następuje:

ZAPYTANIE NR 1

1. *Proszę o wyszczególnienie, które z okien ujęte w załączniku Inwentaryzacja stolarki okiennej i drzwiowej podlegają wymianie i czy zostały one ujęte w załączniku „zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - nowej”. Jeśli nie to czy należy je uwzględnić w wycenie?*

Odpowiedź:

Ilość okien i drzwi nowych należy przyjąć z zestawienia stolarki nowej. Okna 2 szt. z poz. 12 tego zestawienia powinny mieć wymiar 218/200 – PARTER. Drzwi wewnętrzne wszystkie do wymiany. Miejsca montażu oznaczono na rzutach.

2. *Proszę o podanie właściwej ilości przewodów kabelkowych, ponieważ istnieje duża rozbieżność w ilości podanej w obmiarze i zestawieniu materiałów zamieszczonych na końcu przedmiaru.*

Odpowiedź:

Zestawienia materiałowe wykonywane są automatycznie z sumowania pozycji kosztorysowych. W przypadku wątpliwości, należy do wyceny wykonać kalkulację własną na podstawie projektu.

3. Proszę o podanie dokładnych informacji dotyczących windy, którą należy wycenić, ponieważ w zamieszczonym opisie „kalkulacji własnej” zostały pomieszczone parametry dźwigu osobowego z podnośnikiem platformowym.

Odpowiedź:

Informacje do wyceny windy zawarte są w projekcie (opis - p.14 str. 15).

ZAPYTANIE NR 2

1. Proszę o dokładne sprecyzowanie ilości i miejsca montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej, gdyż liczba okien i drzwi podana w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej nie zgadza się z liczbą okien i drzwi podaną w przedmiarze robót. Ponadto w przedmiarze robót nie ujęto luksferów i niektórych okien i drzwi.

Odpowiedź:

Ilość okien i drzwi nowych należy przyjąć z zestawienia stolarki nowej. Okna 2 szt. z poz. 12 tego zestawienia powinny mieć wymiar 218/200 – PARTER. Drzwi wewnętrzne wszystkie do wymiany. Miejsca montażu oznaczono na rzutach.

2. Proszę o podanie kolorystyki i parametrów nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:


Stolarka okienna i drzwiowa PVC i metalowa w kolorze białym.

3. Proszę o sprecyzowanie obmiaru montażu okien aluminiowych wskazanych w poz. 200 przedmiaru robót, gdyż jest błędnie wyliczona.

Odpowiedź:

Stalarkę okienną i drzwiową przeciwpożarową należy do wyceny przyjąć jako metalową, a pozostałą PVC.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WOJ T

inż. Edwarda Wojcik

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a